

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283210

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Stauseeweg 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Rennersdorf * 4/1

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Hofeinfahrt eines Vierseithofes; Auszugshaus trauständige, verputzt, Krüppelwalmdach, südlich angebaute Loggia und Balkon, Torflügel bez. 1906, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise ihrer Zeit und als Teil des alten Rennersdorfer Ortskerns baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1906 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XCIII/96/18A
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Seitengebäude und Hofeinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer F 09283210 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kleines Seitengebäude und Hofeinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer F 09283210 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude



Fotonummer df_hk_0747561
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Lüttig, Matthias
Beschreibung Hofansicht



Fotonummer df_hk_0747563
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Lüttig, Matthias
Beschreibung Hofeinfahrt




Fotonummer df_hk_0747564
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Lüttig, Matthias
Beschreibung Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

df_hk_0747585
1997
Lüttig, Matthias
Giebel Wohnstallhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

