Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09283213
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Dorfplatz-Brabschütz 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Brabschütz * 2/3; 2/4; 2/5

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen; Torbogen und Pforte mit verschiedenen Kartuschen mit Inschriften, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung	1695/1696 Dendro (Wohnstallhaus); bez. 1790 (Torbogen)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XCIII/96/6A**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen (verschiedene Kartuschen mit Inschrift)



Fotonummer	**XCIII/96/7A**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	seitliche Pforte des Torbogens



Fotonummer	**F 09283213 A**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Dreiseithof mit Wohnstallhaus (1696d), Seitengebäude, Scheune und Torbogen



Fotonummer	**F 09283213 B**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Dreiseithof mit Wohnstallhaus (1696d), Seitengebäude, Scheune und Torbogen



Fotonummer	**F 09283213 C**
Aufnahmejahr	2016
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Torbogen



Fotonummer	**F 09283213 E**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Seitengebäude von der Straße aus



Fotonummer	**F 09283213 F**
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Seitengebäude von der Straße aus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.