

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09283213
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Dorfplatz-Brabschütz 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Brabschütz * 2/1

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen; Torbogen und Pforte mit verschiedenen Kartuschen mit Inschriften, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 1695/1696 Dendro (Wohnstallhaus); bez. 1790 (Torbogen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/96/6A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Torbogen (verschiedene Kartuschen mit Inschrift)



Fotonummer **XCIII/96/7A**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung seitliche Pforte des Torbogens



Fotonummer **F 09283213 A**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus (1696d), Seitengebäude, Scheune und Torbogen



Fotonummer **F 09283213 B**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus (1696d), Seitengebäude, Scheune und Torbogen



Fotonummer **F 09283213 C**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Torbogen



Fotonummer **F 09283213 E**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Seitengebäude von der Straße aus



Fotonummer **F 09283213 F**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Seitengebäude von der Straße aus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

