

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09283218
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Dorfplatz-Brabschütz 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Brabschütz * 5/5; 5/6

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus mit Krüppelwalmdach und verputztem Fachwerk im Obergeschoss, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1900 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXII/15/11A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXXII/15/9A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXXII/15/8A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXXII/15/7A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXXII/15/13A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes (Giebel)



Fotonummer LXXXII/15/14A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof




Fotonummer LXXXII/15/10A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Dreiseithof; Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09283218 A
2017
Gühne, Dorit
Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

