

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09283218  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Dorfplatz-Brabschütz 7  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Brabschütz \* 5/5; 5/6

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus mit Krüppelwalmdach und verputztem Fachwerk im Obergeschoss, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1900 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXII/15/11A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes



**Fotonummer** LXXXII/15/9A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Scheune eines Dreiseithofes



**Fotonummer** LXXXII/15/8A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Scheune eines Dreiseithofes



**Fotonummer** LXXXII/15/7A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Scheune eines Dreiseithofes



**Fotonummer** LXXXII/15/13A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Wohnstallhaus eines Dreiseithofes (Giebel)



**Fotonummer** LXXXII/15/14A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Dreiseithof




**Fotonummer** LXXXII/15/10A  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Müller, Michael  
**Beschreibung** Dreiseithof; Seitengebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283218 A**  
2017  
Gühne, Dorit  
Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

