

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09283418
<b>Kreis</b>	Bautzen
<b>Gemeinde</b>	Arnsdorf
<b>Anschrift</b>	Alte Arnsdorfer Straße 1
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Kleinwolmsdorf * 47/3; 47/e
<b>Bauwerksname</b>	Rittergut Kleinwolmsdorf

### Kurzcharakteristik

Herrenhaus und Gutspark eines ehemaligen Rittergutes, Einfriedungsmauer mit Stützpfeilern und Treppenaufgang von der Hauptstraße mit Solitärbaum, Einfahrtstor mit Pokal-Aufsätzen und einer weiteren Einfahrt (linker Torpfeiler und Mauerreste); baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

<b>Datierung</b>	1720 (Herrenhaus)
<b>Ausweisungsstelle</b>	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 266 976</b>
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Blick durch den Park zum ehem. Herrenhaus



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 266 977</b>
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Parkseite des ehem. Herrenhauses



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 404 571</b>
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Ahlers, Henrik
Beschreibung	Gutspark, Toreinfahrt



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 404 572</b>
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Ahlers, Henrik
Beschreibung	ehem. Herrenhaus, Zufahrtsweg



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 404 573</b>
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Ahlers, Henrik
Beschreibung	ehem. Herrenhaus, Hof



<b>Fotonummer</b>	<b>CXXII/45/34</b>
Aufnahmejahr	2007
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Herrenhaus mit Einfriedungsmauer und Stützpfeilern



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/45/35**  
2007  
Remus, Cornelia  
Einfriedungsmauer und Stützpfelern




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/11**  
2007  
Remus, Cornelia  
Nebeneinfahrt des Rittergutes (linker Torpfeiler und Mauerrest)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/12**  
2007  
Remus, Cornelia  
Nebeneinfahrt des Rittergutes (linker Torpfeiler und Mauerrest)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXXII/46/13**  
2007  
Remus, Cornelia  
Nebeneinfahrt des Rittergutes (linker Torpfeiler und Mauerrest)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 A**  
2018  
Weser, Gerd  
Herrenhaus; Blick von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 B**  
2018  
Weser, Gerd  
Einfriedungsmauer mit südlicher Treppenanlage; Blick von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 C**  
2018  
Weser, Gerd  
Einfriedungsmauer mit südlicher Treppenanlage; Blick von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 D**  
2018  
Weser, Gerd  
östliches Zufahrtstor; Blick von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 E**  
2018  
Weser, Gerd  
nördliches Zufahrtstor zum ehemaligen Wirtschaftshof; Blick von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 F**  
2018  
Weser, Gerd  
Gutspark und Einfriedungsmauer mit Stützpfelern; Blick von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09283418 G**  
2018  
Weser, Gerd  
nördliche Einfriedungsmauer; Blick von Nordosten

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

