

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09283544  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Krieschendorfer Straße 19  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Krieschendorf \* 11/1

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofeinfahrt eines Dreiseithofes; repräsentatives, massives Wohnstallhaus mit Satteldach, zugewandter Giebel mit Drillingsfenster (Palladio-Motiv), Scheune mit feldseitiger Hocheinfahrt, Hof als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise baugeschichtlich von Bedeutung, als Teil der historisch gewachsenen und erhaltenen Dorfstruktur von Krieschendorf ortsgeschichtlich von Belang


**Datierung** bez. 1854 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09283544 A</b>
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Hofeinfahrt

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

