

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09283548  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Krieschendorfer Straße 22  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Krieschendorf \* 36

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und Hofeinfahrt eines Zweiseithofes sowie Stützmauer; massive Bauten mit Satteldächern, Hof als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise baugeschichtlich von Bedeutung, als Teil der historisch gewachsenen und erhaltenen Dorfstruktur von Krieschendorf ortsgeschichtlich von Belang


**Datierung** bez. 1880 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09283548 B</b>
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus und Hofeinfahrt

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

