

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09283572  
**Kreis** Dresden, Stadt  
**Gemeinde** Dresden, Stadt  
**Anschrift** Bühlauer Straße 23  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schullwitz \* 89/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Hofeinfahrt und Pforte eines Baurnhofes; massive, verputzte Bauten mit Satteldächern, repräsentativer, ortstypischer steinsichtiger Giebel des Wohnstallhauses mit Drillingsfenstern (Palladio-Motiv) und kleinem Oculus, als Zeugnis ländlicher Architektur baugeschichtlich von Bedeutung, als Teil der historisch gewachsenen und erhaltenen Dorfstruktur von Schullwitz ortsgeschichtlich von Belang


**Datierung** Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); Mitte 19. Jh. (Zweiseithof)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09283572 A</b>
Aufnahmejahr	2017
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnstallhaus und Hofeinfahrt eines Zweiseithofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

