

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09284616
Kreis Bautzen
Gemeinde Arnsdorf
Anschrift Hauptstraße 17
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf * 104/2; 104/4

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und drei Hofeinfahrtspfeiler eines Vierseithofes; Obergeschoss Fachwerk, Giebel verschiefert, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1729 Dendro (Seitengebäude)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 404 547
1991
Reinecke, Hans
Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

