Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09284651

Kreis Bautzen

Gemeinde Wachau

Anschrift Alte Hauptstraße -

Gem. * Fl-stck. * Flur Leppersdorf * 59; 183/10

Bauwerksname Kirche und Kirchhof Leppersdorf

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung und Kirchhof, Einfriedungsmauer mit Kirchhofstor, Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, Gräberreihe für Gefallenen des Zweiten Weltkrieges und Steinkreuz an der äußeren Kirchhofsmauer; Kirche verputzter Bruchsteinbau, Satteldach mit Dachreiter, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1367 Dendro (Dachwerk über Schiff) ; 1437-1439 (Kirche); 1451 Dendro (Dachreiter über Schiff); 2. Hälfte 17. Jh. (Altar); 2. Hälfte 17. Jh. (Kanzel)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 484 669**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Kirche mit Bruchsteinmauer um den Kirchhof, Steinkreuz außen an der Kirchhofsmauer



Fotonummer **DF 484 670**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Kirche mit Bruchsteinmauer um den Kirchhof, Kirchhofstor



Fotonummer **DF 484 674**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Steinkreuz (Hussiten-, Pest- oder Tetzelkreuz) außen an der Bruchsteinmauer des Kirchhofes



Fotonummer **DF 484 678**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf dem Kirchhof



Fotonummer **DF 484 679**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf dem Kirchhof



Fotonummer **F 09284651 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer **F 09284651 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Gräberreihen für Gefallene des Zweiten Weltkrieges



Fotonummer **F 09284651 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Einfriedungsmauer und Kirchhofstor



Fotonummer **F 09284651 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ansicht Kirche und Zugang zum Kirchhof



Fotonummer **F 09284651 E**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ansicht Kirche



Fotonummer **F 09284651 F**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ansicht Kirche



Fotonummer **F 09284651 G**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ansicht Steinkreuz an der Außenseite der Friedhofsmauer




Fotonummer **F 09284651**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Gräberreihe für Gefallene des Zweiten Weltkrieges



Fotonummer **F 09284651 H**
Aufnahmejahr 2026
Fotograf Mägel, Fränze
Beschreibung Kirchhofsmauer an der Lichtenberger Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.