Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09284652

Kreis Bautzen

Gemeinde Wachau

Anschrift Alte Hauptstraße 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Leppersdorf * 56/7; 56/8

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und rechtwinklig stehende Scheune eines Dreiseithofes sowie zwei Torpfosten der Hofeinfahrt; Wohnstallhaus hofseitig Obergeschoss Fachwerk, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (2 Torpfeiler der Einfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 484 693**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Wohnstallhaus (hofseitig OG Fachwerk) mit Anbau im Winkel (Scheune und Stallungen) eines Dreiseithofes



Fotonummer **DF 484 694**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Wohnstallhaus (hofseitig OG Fachwerk) mit Anbau im Winkel (Scheune und Stallungen) eines DreiseithofesWohnhaus rechts kein Denkmal



Fotonummer **F 09284652 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus und winkliges Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09284652 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus und winkliges Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09284652 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus und winkliges Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09284652 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus und winkliges Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer	**F 09284652 E**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus und winkliges Seitengebäude eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.