

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09285272  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Radeberg, Stadt  
**Anschrift** Lotzdorfer Straße 12  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Lotzdorf \* 5

### Kurzcharakteristik

Bruchstein-Stützmauer an der Straße; straßenbildprägend von Bedeutung


**Datierung** 1. Hälfte 19. Jh. (Stützmauer)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>CXXIII/12/2</b>
Aufnahmejahr	2008
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Bruchstein-Stützmauer an der Straße

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

