Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09285272

Kreis Bautzen

Gemeinde Radeberg, Stadt

Anschrift Lotzdorfer Straße 12

Gem. * Fl-stck. * Flur Lotzdorf * 5

Kurzcharakteristik

Bruchstein-Stützmauer an der Straße; straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**CXXIII/12/2**
Aufnahmejahr	2008
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Bruchstein-Stützmauer an der Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.