

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09285568  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Trebendorf  
**Anschrift** Dorfstraße 37  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Mühlrose \* 230 \* 1

### Kurzcharakteristik

Drei Seitengebäude eines Bauernhofes sowie Backofen; baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

### Datierung

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** DF 443 730  
**Aufnahmejahr** 1992  
**Fotograf** Krause, S.  
**Beschreibung** Wohnhaus, Giebelfront



**Fotonummer** DF 443 732  
**Aufnahmejahr** 1992  
**Fotograf** Krause, S.  
**Beschreibung** Wohnhaus, Teilansicht der Blockstube (Hofseite)



**Fotonummer** DF 453 271  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Weimer, M.  
**Beschreibung** Bauernhof, Eckansicht mit Wohnhaus, Hofeinfahrt und Seitengebäude



**Fotonummer** DF 453 272  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Weimer, M.  
**Beschreibung** Wohnhaus, Straßenansicht



**Fotonummer** DF 453 274  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Weimer, M.  
**Beschreibung** Wohnhaus, Blockverbindung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

