

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09286127
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Belgern-Schildau, Stadt
Anschrift	Markt 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schildau * 629/29 * 4
Bauwerksname	Rathaus

Kurzcharakteristik

Rathaus; biedermeierlicher Putzbau mit dominanten Dachreiter, ortsgeschichtliche, baugeschichtliche und städtebauliche Bedeutung

Denkmaltext

Das 1840-42 errichtete Rathaus nimmt die Westseite des Marktes ein. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Putzbau mit Satteldach. Die Geschosse durch profiliertes Gesims getrennt, Erdgeschossfenster mit gradem Sturz, die Obergeschossfenster rundbogig geschlossen und mit aufwändiger Sprossung in biedermeierlichen Formen. Eingang in der Mittelachse mit Stichbogenrahmung, im Schlussstein Datierung 1841, das darüberliegende Obergeschossfenster etwas größer und reicher als die übrigen Fenster des Obergeschosses. Zur Mittenbetonung des Gebäudes trägt außerdem der hohe Dachreiter bei.

Als Rathaus Dokument der Ortsgeschichte. Aufgrund der Bauaufgabe und ihrer Lösung ist das Gebäude auch ein wichtiges Zeugnis der regionalen Baugeschichte um die Mitte des 19. Jh. Zudem stellt es einen wesentlichen Bestandteil für das Erscheinungsbildes in der Ortsmitte dar, damit wirkt es identitätsstiftend und verkörpert einen großen städtebaulichen Wert.

LfD/2012

Datierung bez. 1841 (Rathaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CVI/4/17
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09286127 A
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Rathaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

