

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09286250
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Königswalde
Anschrift Oberer Gutsweg 8
Gem. * Fl-stck. * Flur Königswalde * 252/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Bauernhofes; massives Wohnstallhaus, Fachwerkscheune, ortsbildprägende Lage, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Pläne aus dem Jahr 1878 belegen den Neubau eines Wirtschaftsgebäudes und einer Scheune für den Gutsbesitzer Christian Friedrich Naumann unter der heutigen Adresse Oberer Gutsweg 8. Das Wohnstallhaus wurde in historisierender Formensprache als zweigeschossiger massiver Putzbau mit Satteldach und rückwärtig angebautem Wasserhaus errichtet. Etwas mehr als die Hälfte des Erdgeschosses waren für die Viehhaltung vorgesehen, im östlichen Teil waren zwei Stuben, die Küche und ein Backofen untergebracht. Das Obergeschoss sowie Teile des Dachgeschosses waren mit mehreren Kammern und zwei Stuben komplett für Wohnzwecke bestimmt. Die Größe des Gebäudes mit sieben zu vier Achsen suggeriert bereits, dass es sich um einen wohlhabenderen Hof gehandelt haben muss, wenngleich die Wohnverhältnisse dennoch recht einfach und räumlich beengt waren. Bauzeitlich zum Wohnhaus wurde auch eine Scheune geplant. In Bauzeichnungen von 1886 wird der Wiederaufbau der Scheune am gleichen Standort dokumentiert, deren Ausführung den früheren Plänen ähnelt. Die Scheune ist im Sockelgeschoss massiv aus Bruchsteinen errichtet. Die Hanglage erlaubte einen einfacheren Einbau eines Kellers mit Tonnengewölbe im südlichen Bereich des Gebäudes. Das Obergeschoss aus einriegeligem, preußischem Fachwerk mit wandhohen Streben und Satteldach war für Tenne und Bansen vorgesehen. Sowohl Wohnstallhaus und Scheune sind in authentischer Form als Zeugnisse der ländlichen Architektur erhalten. Sie stellen baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutsame Beispiele des ehemals landwirtschaftlich geprägten Lebens im Waldhufendorf Königswalde dar.

LfD/2020

Datierung 1876 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CIII/41/22
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CIII/41/23
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVII/36/29
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Fleischer
Beschreibung Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVII/36/30
1997
Fleischer
Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVII/36/31
1997
Fleischer
Zweiseithof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVII/36/34
1997
Fleischer
Zweiseithof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVII/36/35
1997
Fleischer
Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LVII/36/36
1997
Fleischer
Zweiseithof




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09286250 A
2018
Weser, Gerd
Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09286250 B
2018
Weser, Gerd
Scheune eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09286250 C
2018
Weser, Gerd
Scheune eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09286250 D
2018
Weser, Gerd
Wohnstallhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

