Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09286277

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Trossin

Anschrift Unter den Linden -

Gem. * Fl-stck. * Flur Trossin * 98/3; 98/4; 99 * 8

Bauwerksname Rittergut und Gutspark Trossin (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut und Gutspark Trossin: nördliches Schloss, südliches Wirtschaftsgebäude (ehemaliger Pferdestall), Taubenhaus im Wirtschaftshof, zwei Toranlagen zum Wirtschaftshof, Gartentreppe nördlich des Schlosses, Einfriedungsmauer mit Torhaus nördlich des kleinen Wirtschaftshofes sowie nördliche und östliche Einfriedungsmauer mit zwei Toranlagen im Osten (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09304746); Schloss Barockbau mit dreiachsigem Mittelrisalit und Eckpavillons mit Walmdach, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1747, Wetterfahne (Schloss (Rittergut)); 18. Jh. (Wirtschaftsgebäude); 18. Jh. (Taubenhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCIII/36/10**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Einfriedung und Torpfeiler an der Straße Unter den Linden als Zugang zu Rittergutsareal



Fotonummer **XCIII/36/11**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Gutspark mit Einfriedung und Toranlage



Fotonummer **XCIII/36/12**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Einfriedung mit Torhäuschen östlich des Schlosses



Fotonummer **XCIII/36/13**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Stallgebäude



Fotonummer **XCIII/36/14**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Stallgebäude



Fotonummer **XCIII/36/15**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Taubenhaus



Fotonummer **XCIII/36/16**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Gutshaus



Fotonummer **XCIII/36/17**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Gutshaus



Fotonummer **XCIII/36/18**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Gutshaus



Fotonummer **XCIII/36/19**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Einfriedung östlich des Schlosses am Eingang zum Wirtschaftshof



Fotonummer **XCIII/36/20**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Giebelseite des Gutshauses mit Relieftafel von Bruno Kubas



Fotonummer **XCIII/36/21**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Giebelseite des Gutshauses mit Relieftafel von Bruno Kubas



Fotonummer **XCIII/36/22**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Gutshaus, Gartenseite mit Treppe



Fotonummer **F 09286277 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: nördliches Schloss



Fotonummer **F 09286277 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Zufahrtsallee mit östlicher Toranlage



Fotonummer **F 09286277 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: großer Wirtschaftshof mit Schloss



Fotonummer **F 09286277 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Einfriedungsmauer mit Torhäuschen nördlich des kleinen Wirtschaftshofes



Fotonummer **F 09286277 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: östliche Einfriedungsmauer mit Gartentor



Fotonummer **F 09286277 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Wirtschaftshof mit östlichem Wirtschaftsgebäude und Taubenhaus



Fotonummer **F 09286277 G**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Taubenhaus



Fotonummer **F 09286277 H**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: südliches Wirtschaftsgebäude (ehem. Pferdestall) und Taubenhaus



Fotonummer **F 09286277 I**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: nordwestlicher Torzugang zum Wirtschaftshof



Fotonummer **F 09286277 J**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: östliche Giebelseite des südlichen Wirtschaftsgebäudes (ehem. Pferdestall)



Fotonummer **F 09286277 K**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: östliche Giebelseite des südlichen Wirtschaftsgebäudes (ehem. Pferdestall)



Fotonummer **F 09286277 L**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Nordseite des Schlosses zum Garten



Fotonummer **F 09286277 M**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Nordseite des Schlosses zum Garten



Fotonummer **F 09286277 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Taubenhaus



Fotonummer **F 09286277 O**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Relieftafel von Bruno Kubas an der Giebelseite des Schlosses




Fotonummer **F 09286277 P**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Einfriedungsmauer mit Torhäuschen



Fotonummer **F 09286277 Q**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Rittergut Trossin: Einfriedungsmauer mit Oculus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.