Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09286438
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Elsnig
Anschrift	Mühlstraße 6
Gem. * Fl-stck. * Flur	Elsnig * 184/35; 35/11 * 1
Bauwerksname	Bahnhof Elsnig; Eisenbahnstrecke Pratau (Pretzsch)–Torgau

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude, Güterabfertigung und Toilettenhäuschen des Bahnhofs Elsnig; zeittypische Klinkerbauten mit flachem Satteldach, angebaute Güterabfertigung mit vorgelagerter Laderampe, eisenbahngeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Der Bahnhof Elsnig wurde 1890 von der Preußischen Staatseisenbahn im Zuge des Streckenbaus Pratau (Pretzsch)–Torgau eingerichtet. Baugeschichtlich von Bedeutung sind das Empfangsgebäude mit angebauter Güterabfertigung und das Toilettenhäuschen. Sie sind der bauzeitlich typischen rötlich-gelber Klinkerbauweise errichtet worden. Das Empfangsgebäude weist eine dekorative Gestaltung der Fassade mit umlaufendem Fries und einem Gesims auf. Am Empfangsgebäude wurde um 1960 ein Anbau für ein Fahrdienstleiterstellwerk errichtet. Zurzeit wird das Empfangsgebäude als Wohnhaus genutzt und ist teilweise umgebaut worden. Südlich des Bahnhofs wurde in der DDR-Zeit ein Anschlussgleis ein Munitionslager eingerichtet, weshalb die Strecke auch militärisch bedeutsam wurde.
Die Strecke verband das heute brandenburgische Pratau mit dem damals noch preußischen Torgau und verleiht der Strecke auch eine verkehrsgeschichtliche Bedeutung. Die Strecke, eine Nebenbahn, wurde auf Initiative der Anliegergemeinden und der dort ansässigen Industriebetriebe, u. a. die Tonwerke Dommitzsch, angelegt. Sie erhofften sich einen wirtschaftlichen Aufschwung in der sonst landwirtschaftlich geprägten Region. Sowohl Pratau als auch Torgau waren bereits an überregionale Bahnnetze angebunden. Demnach kommt dem Bahnhof Elsnig auch eine ortsgeschichtliche Bedeutung zu. Im Jahr 2000 wurde der Betrieb der Strecke jedoch eingestellt. Seit 2004 gibt es Bestrebungen die Strecke zu reaktivieren und touristisch zu nutzen.
LfD/2017

Datierung	um 1890 (Empfangsgebäude); um 1890 (Toilettenhäuschen); um 1890 (Güterabfertigung)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 438 245**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Empfangsgebäude



Fotonummer	**DF 438 246**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Güterabfertigung



Fotonummer	**DF 438 247**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Empfangsgebäude - Detail



Fotonummer **DF 438 248**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Güterabfertigung



Fotonummer **DF 438 249**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Toilettenhäuschen des Bahnhofs Elsnig



Fotonummer **F 09286438 A**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofs



Fotonummer **F 09286438 B**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofs



Fotonummer **F 09286438 C**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Empfangsgebäude eines Bahnhofs



Fotonummer **F 09286438 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Güterabfertigung eines Bahnhofs



Fotonummer **F 09286438 E**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Toilettenhäuschen eines Bahnhofs

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.