

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09288226  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Schleife  
**Anschrift** Mühlweg 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Rohne \* 252/9 \* 2

### Kurzcharakteristik

Gasthof; gelber und roter Klinker, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** nach 1900 (Gasthof)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CXI/8/2  
**Aufnahmejahr** 2005  
**Fotograf** Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Gasthof



**Fotonummer** DF 453 331  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Weimer, Michael  
**Beschreibung** Gasthof (gelber und roter Klinker)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

