

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09288243
Kreis Görlitz
Gemeinde Schleife
Anschrift Trebendorfer Weg 117
Gem. * Fl-stck. * Flur Rohne * 141 * 1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes; Klinker, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Ende 19. Jh. (Vierseithof)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 453 369
1994
Weimer, Michael
Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Bauernhofes (Klinker)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

