Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09288243
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Schleife
Anschrift	Trebendorfer Weg 117
Gem. * Fl-stck. * Flur	Rohne * 141 * 1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes; Klinker, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	Ende 19. Jh. (Vierseithof)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 453 369**
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Weimer, Michael
Beschreibung	Wohnhaus und drei Seitengebäude eines Bauernhofes (Klinker)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.