

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09289032
Kreis Bautzen
Gemeinde Großnaundorf
Anschrift Hauptstraße 12a
Gem. * Fl-stck. * Flur Mittelbach * 13

Kurzcharakteristik

Brunnenhaus und straßenbegleitende Bruchsteinstützmauer; verputzter Bruchsteinbau am Hang, möglicherweise auch Kellerbereich vorhanden, Zugang zur Brunnenstube durch Korbbogentür, Lüftungsschlitze, Satteldach, ortsgeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 18. Jh. (Brunnenhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09289032 B
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Heilmann, Erik
Beschreibung	Massiver Schuppen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

