

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09289057
Kreis Görlitz
Gemeinde Görlitz, Stadt
Anschrift Struvestraße 4
Gem. * Fl-stck. * Flur Görlitz * 2034 * 55

Kurzcharakteristik

Toreinfahrt und Mauer mit Pilastergliederung; Klinker, geschichtlich von Bedeutung

Datierung Ende 19. Jh. (Garteneinfriedung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

CXXIII/41/33

Aufnahmejahr

2008

Fotograf

Steinmetz, Albert

Beschreibung

Mauer (Klinker) mit Pilastergliederung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

