

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09289663
Kreis Bautzen
Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt
Anschrift Zum Kirchberg 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Großröhrsdorf * 441/1
Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und winklig angebautes Seitengebäude, nördlicher Toreinfahrtspfeiler und südliche Toreinfahrt mit Pforte sowie Pfarrgarten; Pfarrhaus Obergeschoss Fachwerk verbrettert, Walmdach mit 14 Fledermausgaupen, Freitreppe, hölzerner Windfang, Seitengebäude massiv, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Mitte 18. Jh. (Pfarrhaus); Mitte 18. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

XXXIV/21/31

Aufnahmejahr

1994


Fotograf

Rudelgast

Beschreibung

Pfarrhaus und winklig angebautes Seitengebäude und südliche Toreinfahrt mit Pforte sowie Pfarrgarten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

