Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09289704

Kreis Bautzen

Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt

Anschrift Am Klinkenplatz 7; 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Bretnig * 60/1; 61

Bauwerksname Gemeindeamt; ehem. Rittergut Bretnig und Gutspark

Kurzcharakteristik

Gemeindeamt (Nr. 9), östliche Scheune (Nr. 7) sowie Gutspark mit Goethe-Gedenkstein und Einfriedungsmauer einschließlich dreier Tore und an Ostecke integriertem Trafohaus sowie Solitärbaum am Haupttor; baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und landschaftsgestaltend von Bedeutung

Datierung 18. Jh. (Gutsscheune); 1947-1950 (Gemeindeamt); 1949 (Goethe-Gedenkstein); um 1910 (Transformatorenstation)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXIV/23/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 491 416**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Toranlage, Straßenansicht



Fotonummer **F 09289704 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Goethe-Gedenkstein im Gutspark



Fotonummer **XLVI/46/34**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLVI/46/36**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLVI/46/35**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09289704 B**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung östliche Scheune mit südlichem Hauptor sowie Solitärbaum; Blick von Südosten



Fotonummer **F 09289704 C**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung östliche Scheune mit nördlichem Tor; Blick von Südosten



Fotonummer **F 09289704 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung östliche Scheune mit südlichem Haupttor und rundes Wasserbecken; Blick von Norden



Fotonummer **F 09289704 D**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung östliche Scheune mit südlichem Haupttor, Gemeindeamt sowie rundes Wasserbecken und Freilcihtbühne; Blick von Norden



Fotonummer **F 09289704 E**
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung nördliches Tor in der Einfriedungsmauer; Blick von Südwesten



Fotonummer **F 09289704 F**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung östliche Scheune (Nr. 7) sowie Gutspark mit Solitärbaum am Haupttor



Fotonummer **F 09289704 G**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Tor bei Nr. 7 im Gelände



Fotonummer **F 09289704 H**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Tor bei Nr. 7 an der Straße Zur Aue



Fotonummer **F 09289704 I**
Aufnahmejahr 2024
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Trafohaus



Fotonummer **F 09289704 J**
Aufnahmejahr 2024
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Trafohaus



Fotonummer	**F 09289704 L**
Aufnahmejahr	2024
Fotograf	Mägel, Regine
Beschreibung	Südliches Hauptor sowie ehem. Solitärbaum und Trafohaus; Blick von Süden



Fotonummer	**F 09289704 M**
Aufnahmejahr	2024
Fotograf	Mägel, Regine
Beschreibung	östliche Scheune sowie ehem. Solitärbaum und Trafohaus; Blick von Südosten




Fotonummer	**F 09289704 N**
Aufnahmejahr	2024
Fotograf	Mägel, Regine
Beschreibung	Haupteingang; Blick von Süden



Fotonummer	**F 09289704 K**
Aufnahmejahr	2025
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Trafohaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.