

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09290820
<b>Kreis</b>	Leipzig, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Leipzig, Stadt
<b>Anschrift</b>	Delitzscher Straße 141
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Eutritzsch * 379/6; 379/13
<b>Bauwerksname</b>	Städtisches Krankenhaus St. Georg (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** o. g. Sachgesamtheit: zahlreiche Institute, Bettenhäuser, Wirtschafts- und Nebengebäude einer Krankenhausanlage (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09305690, gleiche Anschrift); repräsentative Putzbauten im Reformstil der Zeit um 1910, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1908-1913 (Krankenhausbestandteil)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LII/22/1  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Amphora im Park neben dem Eingangsgebäude (Haus 17)



**Fotonummer** LII/22/2  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Krankenhaus, Eingangsgebäude Rückseite, Haus 17, mit Apotheke



**Fotonummer** LII/22/9  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Krankenhaus, Haus am Teich



**Fotonummer** LII/22/11  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Krankenhaus, Haus 9



**Fotonummer** LII/22/14  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Krankenhaus, Haus 6



**Fotonummer** LII/22/15  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Schürholz, Sabine  
**Beschreibung** Krankenhaus, Haus 6; Fassadenausschnitt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/16**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 6



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/17**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 6; Fassadendetail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/19**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 5



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/22**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 4



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/23**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 3



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/26**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 2



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/29**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 1



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/33**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 16, Klinikservice



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/35**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 16, Klinikservice; Rückfront



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/3**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 5



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/4**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 14, Zentrallabor



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/7**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 19, Dienstleistungstrakt; rechter Kopfbau



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/8**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 19, Dienstleistungstrakt; linker Kopfbau



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/11**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 13, Heizhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/14**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 10



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/15**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Belüftungsanlage neben Haus 10



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/17**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 32, Funktionsbau neben dem Kesselhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/18**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Häuser 7 I und II



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/19**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 7 II



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/21**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 7 I; Fassadenausschnitt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/22**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus,ehemaliges rückwärtiges Pfortnergebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/23**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 18



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/24**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 18



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/28**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17, Innenhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/31**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17, Innenhof mit Brunnen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/34**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17, Innenhof Durchfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 B**  
2014  
Keller, Michael  
Hauptzufahrt zum Verwaltungsgebäude (Haupteingang) mit Sockel des früheren Zauns, Lindenallee, Leuchten und Fahnenmasten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 D**  
2014  
Keller, Michael  
Südlicher Abschlusspfeiler der historischen Einfriedung an der Delitzscher Straße



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 E**  
2014  
Keller, Michael  
Gehweg mit Buschbader Pflaster



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 F**  
2014  
Keller, Michael  
Innenhof des Verwaltungsgebäudes mit Rot-Eichen und Brunnen




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 G**  
2014  
Keller, Michael  
Einer der beiden Brunnen im Innenhof des Verwaltungsgebäudes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 H**  
2014  
Keller, Michael  
Hauptachse westlich des Verwaltungsgebäudes zum (vorgesehenen) Kapellen-Standort mit neuem St.-Georg-Denkmal



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 K**  
2014  
Keller, Michael  
Allee südlich der historischen Krankenhausbauten mit Blick über die Hauptachse zum Verwaltungsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 N**  
2014  
Keller, Michael  
Allee nördlich der historischen Krankenhausbauten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 O**  
2014  
Keller, Michael  
Alleenachse mit Rondell und architektonisch gestaltete Lüftungsschächte (rechts) zwischen den nördlichen Bettenhäusern



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 P**  
2014  
Keller, Michael  
Altbäume als Relikte historischer Anpflanzungen vor den östlichen Krankenhausbauten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/24/4**  
1996  
Noack, Thomas  
Lampenmast an der Zufahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/24/5**  
1996  
Noack, Thomas  
Krankenhaus, Eingangsgebäude Haus 17



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/3**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Eingangsgebäude Rückseite, Haus 17, Apotheke, Eingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/20**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 5



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/24**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 3



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/25**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 3; Eingangstür



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/27**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 2



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/28**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 2; Eingangstür



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/30**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 1



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/5**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 14, Zentrallabor; Eingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/6**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 14, Zentrallabor



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/9**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 19, Dienstleistungstrakt, linker Kopfbau;  
Detail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/10**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Haus 19, Dienstleistungstrakt, linker Kopfbau; Fenstergitter



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/21**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Zentraler Verbindungsgang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/20**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 7 II; Detail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/25**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 18; Eingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/26**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 18; Eingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/29**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17, Innenhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/30**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17, Innenhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/32**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17; Giebel



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/33**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17; Lampe



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/35**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17; Oberlicht



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/36**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 17; Giebelrelief



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/12**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 13, Heizhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/13**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 13, Heizhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/23/16**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 10



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/12**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 9



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/13**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 9



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/34**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 16; Eingangstür



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LII/22/36**  
1996  
Schürholz, Sabine  
Krankenhaus, Haus 16; Auffahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 Q**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 17 (Verwaltungsgebäude); Rückseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 R**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 17 (Verwaltungsgebäude)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 S**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 17 (Verwaltungsgebäude)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 T**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 17 (Verwaltungsgebäude)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 U**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 1



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 V**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 1



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 W**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 1; Rückseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 X**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 2




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 Y**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 2; Rückseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 Z**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 3



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AD**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 5



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AE**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 9



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AF**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 9; Rückseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AG**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 10



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AH**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 13



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AI**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 14



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AJ**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 16



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AK**  
2020  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 43, am Teich (neben Haus 21)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AL**  
2017  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 43, am Teich (neben Haus 21)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09290820 AM**  
2017  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhaus, Haus 17; Innenhof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09290820 AN**  
2026  
Nitzsche, Mathis  
Krankenhausanlage, Haus 13

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

