Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09291317

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Am Dorfplatz 16; 22

Gem. * Fl-stck. * Flur Burghausen * 26/f; 26/34; 22/5

Bauwerksname Versuchsgüter Dr. Carl Heine

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Nr. 22) an der Schmalseite des ehemaligen Burghausener Angers und Stallgebäude (Nr. 16) mit zwei Pfeilern der rechtsseitigen Toreinfahrt (zeitweise Verkaufsstelle); als Gebäude Landwirtschaftlicher Versuchsgüter der Unternehmungen Dr. Carl Heine bzw. der Nachfolger Leipziger Westend-Baugesellschaft mbH von personengeschichtlicher, baugeschichtlicher Bedeutung, ortsbildgestaltend von Interesse

Denkmaltext

Der besondere Wert besteht im Sachzusammenhang mit der von Karl Heine gegründeten Leipziger Westend-Baugesellschaft. Das Wohngebäude Nr. 22 entstand in deren unmittelbarem Auftrag 1895-1896, als Ausführender ist der Maurermeister Eduard Steyer aktenkundig. Das Flurstück wurde in dieser Zeit als Schäfereigrundstück benannt. Heine hatte bereits in den 1880er Jahren mit dem Erwerb einiger Grundstücke in Burghausen begonnen. 1885 erwarb er zwei unmittelbar am Dorfplatz gelegene Gehöfte sowie zwei weitere Hofstellen mit den zugehörigen Feldern. Zu einem dieser Gehöfte gehören das Stallgebäude und zwei Torpfeiler, heute unter Nr. 16 geführt. Die genannten Gebäude sind Bestandteile der historischen Ortskernbebauung und somit auch städtebaulich von Interesse. Nach 1888 richtete die Leipziger Westend-Baugesellschaft ein Vorwerk ihres landwirtschaftlichen Hauptbetriebes ein, welches 1918 zu einer erweiterten Betriebsstelle Vergrößerung erfuhr. Dieses Engagement in Burghausen zog größere Veränderungen in den dörflichen Strukturen nach sich; auch dafür sind die in Erörterung stehenden Baulichkeiten beredtes Zeugnis.

Datierung 1895-1896 (Wohnhaus); um 1880 (Nebengebäude); 1895-1896 (2 Torpfeiler)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09291317 A**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 22) eines Gutes



Fotonummer **F 09291317 B**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus (Nr. 22) eines Gutes



Fotonummer **F 09291317 C**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Stallgebäude (Nr. 16) eines Gutes



Fotonummer **F 09291317 D**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Stallgebäude (Nr. 16) eines Gutes



Fotonummer	**F 09291317 F**
Aufnahmejahr	2022
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus (Nr. 22) eines Gutes




Fotonummer	**F 09291317 G**
Aufnahmejahr	2022
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus (Nr. 22) eines Gutes



Fotonummer	**F 09291317 H**
Aufnahmejahr	2026
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Stallgebäude (Nr. 16) eines Gutes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.