

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09292344  
**Kreis** Leipzig, Stadt  
**Gemeinde** Leipzig, Stadt  
**Anschrift** Erhardstraße 3  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Schleußig \* 9

### Kurzcharakteristik

Gartenhaus in rückwärtiger Lage; Putzfassade, Vorgarten und Einfriedung vor dem Haus gehören zu Erhardstraße 1, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1885 (Gartenhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XXIV/96/47**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Firesch, Magdalena  
**Beschreibung** Gartenhaus



**Fotonummer** **F 09292344 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Gartenhaus in rückwärtiger Lage




**Fotonummer** **F 09292344 B**  
**Aufnahmejahr** 2021  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Wohnhaus (Nr. 1) und Gartenhaus (Nr. 3) in rückwärtiger Lage



**Fotonummer** **F 09292344 C**  
**Aufnahmejahr** 2024  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Gartenhaus in rückwärtiger Lage

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

