Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09292382

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Fortunabadstraße 13

Gem. * Fl-stck. * Flur Knautkleeberg * 27/a

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Scheune, zwei Seitengebäuden sowie Toreinfahrt eines Bauernhofes; alte Ortslage Knautkleeberg, ortsbildprägende Hofanlage, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Einer der wenigen erhaltenen Vierseithöfe in Knautkleeberg ist Hof Nr. 26, dessen Kernsubstanz wohl um 1830 entstanden ist und seine Wirkung auch durch die einheitliche Dacheindeckung mit Ziegeln bezieht. Im Jahr 1872 wurde ein Kuh- und Pferdestall mit Heuboden, Wagenschuppen und Milchgewölbe durch Gutsbesitzer Karl August Müller bei Zimmermeister Robert Lehmann in Auftrag gegeben. Die Lehmmauern des Wohngebäudes ließ Grundstücksbesitzer Paul Müller 1949 durch Ziegelmauerwerk ersetzen und neue Fenster einbauen; einhergehend sollte der Hausflur unterkellert werden (Entwurf Otto Rudert, Ausführung durch Heil & Sterz). Wirkungsvoll liegt der Bauernhof inmitten der alten Ortslage Knautkleeberg, zeigt sich der Wohnhausgiebel in einer Straßenkrümmung mit etwas überstehendem Erdgeschoss; ein Krüppelwalmdach schließt das Gebäude ab. Prägend wirkt auch das Sichtfachwerk des Scheunengebäudes; das Ensemble runden die Miststatt und Teile der Hofpflasterung ab. Seltenheitswert, baugeschichtlich von Interesse, Zeugnis der Ortsentwicklung.
LfD/2011

Datierung um 1850 (Bauernhaus); um 1860 (Stall); 1872 (Stall); um 1860 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXIII/43/32**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf
Beschreibung Hofanlage mit Wohnhaus und Seitengebäude



Fotonummer **XXXIII/43/34**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf
Beschreibung Hofanlage mit Toreinfahrt und zwei Seitengebäuden



Fotonummer **F 09292382 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus sowie Toreinfahrt eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09292382 B**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude sowie Toreinfahrt eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09292382 C**
Aufnahmejahr	2022
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus, Seitengebäude sowie Toreinfahrt eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09292382 D**
Aufnahmejahr	2022
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Toreinfahrt, Seitengebäude und Scheune eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09292382 E**
Aufnahmejahr	2025
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus, Seitengebäude sowie Toreinfahrt eines Bauernhofes




Fotonummer	**F 09292382 F**
Aufnahmejahr	2025
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09292382 G**
Aufnahmejahr	2025
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Seitengebäude eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.