

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09295587
Kreis	Leipzig, Stadt
Gemeinde	Leipzig, Stadt
Anschrift	Mozartstraße 21a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Leipzig * 2569/h
Bauwerksname	Villa Johlige

Kurzcharakteristik

Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa, mit Pforte der Einfriedung, Villengarten und Garagenhaus; Putzfassade mit Sandsteinelementen, mit Anklängen an den Reform- und Heimatstil, Architekt: Arthur Johlige, für sich erbaut, interessantes Garagengebäude, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Wiederaufgebautes Erdgeschoß einer teilzerstörten Villa, die der Architekt Arthur Johlige 1903 für sich erbaut hat, mit Anklängen an Heimatstil im seitlichen Turmanbau und reliefiertem Sandsteingewände, daneben "Autohäuschen" von 1916

Datierung 1902-1903 (Villa); 1916 (Garage)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09295587 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa, mit Resten der Einfriedung, Garten und Garagenhaus



Fotonummer **F 09295587 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



Fotonummer **F 09295587 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Garten und Garagenhaus



Fotonummer **F 09295587 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Keller, Michael
Beschreibung Pforte der Einfriedung



Fotonummer **F 09295587 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Keller, Michael
Beschreibung Pflasterung und Einfassung der Einfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 F
2013
Keller, Michael
Platz an der Villa mit Steinschale (Brunnen?)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 G
2013
Keller, Michael
Ansicht des Gartens an der Ecke
Schwägrichenstraße/Mozartstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 H
2015
Keller, Michael
Pfosten der historischen Einfriedung an der südöstlichen
Grundstücksecke



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 I
2015
Keller, Michael
Blick über den südlichen Gartenbereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 J
2018
Nitzsche, Mathis
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 K
2018
Nitzsche, Mathis
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 L
2018
Nitzsche, Mathis
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 M
2018
Nitzsche, Mathis
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 N
2018
Nitzsche, Mathis
Garagenhaus einer Villa



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09295587 O
2018
Nitzsche, Mathis
Garagenhaus einer Villa

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

