

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09298871

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Kolbestraße 5

Gem. * Fl-stck. * Flur Plagwitz * 20/c

Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung; opulente Putzfassade in barockisierenden Formen, Putz- und Kunststeingliederungen, Tordurchfahrt, baugeschichtlich und stadtteilentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext


In Personalunion zeichnet Maurermeister Gustav Thon aus Plagwitz für das 1894-1895 erbaute Mietshaus in der damaligen Moltkestraße verantwortlich. Grundstückseigentümer waren u. a. ab 1899 Tischlermeister Carl Friedrich Lehmann, ab 1906 Tischlermeisterehefrau Anna August Lehmann, Louise verw. Frenzel ab 1911, Fabrikbesitzer Gustav Lehmann ab 1919 sowie Anna Auguste verw. Lehmann geb. Lorenz und Anna Gertrud ehl. Kühn geb. Lehmann in Grimma seit 1931 bzw. 1948. Aktenkundig Pläne für eine Funktionsbereichsmodernisierung 1987 durch die GWL und den VEB Baureparaturen Leipzig. Der Fassadenentwurf für das 17,30m breite Haus mit kräftiger Mittenbetonung durch Rundbogenportal (Blattmaske im Schlussstein), zweigeschossige Pilasterrahmung der Achse sowie reichen Stuckdekor. Insbesondere in den beiden mittleren Geschossen kräftig profilierte Fensterrahmen, im Erdgeschoss Putznutzung. Für die mit Gauben versehene Mansarde war Schieferdeckung vorgesehen. Zwei Wohnungen je Etage mit Ausnahme des Dachgeschosses, wofür drei Wohnungen geplant waren. Die Ausstattung des ehemals prächtigen Gründerzeithauses weitgehend erhalten, u. a. Stuckkehlen im Eingangsbereich, Holztreppe und Treppenhausfenster mit Resten farbiger Bleiverglasung. Stadtteilentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung sowie Aussagewert zum Mietshausarchitektur um 1900. LfD/2011

Datierung 1894-1895 (Mietshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer LXIV/25/4
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer F 09298871 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus



Fotonummer F 09298871 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus; Tordurchfahrt



Fotonummer F 09298871 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Mietshaus; Fassade der Obergeschosse

