Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09299561

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Raschau-Markersbach

Anschrift Annaberger Straße 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Mittweida * 423/3

Bauwerksname Hammerwerk Pöckelgut (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut: Herrenhaus, zwei Wirtschaftsgebäude und Scheune (siehe auch Sachgesamtheitsliste, gleiche Anschrift - Obj. 09305914); Herrenhaus verputzter Bruchsteinbau mit Walmdach und Renaissanceportal, Gebäudeensemble von großer ortsgeschichtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung

Datierung bez. 1567 (Herrenhaus); um 1900 (Gutsscheune); 18. Jh. (Wirtschaftsgebäude); um 1900 (Wirtschaftsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CI/63/24**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Rossmann, Ingolf
Beschreibung Scheune des Gutshofes



Fotonummer **CI/63/26**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Rossmann, Ingolf
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **CI/63/27**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Rossmann, Ingolf
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **CI/63/28**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Rossmann, Ingolf
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **CI/63/29**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Rossmann, Ingolf
Beschreibung Herrenhaus, Rückseite



Fotonummer **F 09299561 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Herrenhaus, Ansicht von Nordosten



Fotonummer **F 09299561 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: nördliches Wirtschaftsgebäude, Blick entlang der Hofseite



Fotonummer **F 09299561 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Herrenhaus, Ansicht von Südosten mit Scheune, südlichem Wirtschaftsgebäude und Herrenhaus (v.l.n.r.) sowie Gutspark



Fotonummer **F 09299561 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Hofseite des nördlichen Wirtschaftsgebäudes



Fotonummer **F 09299561 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: südöstlicher Giebel und Hofseite der Scheune



Fotonummer **F 09299561 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Hofseite des Herrenhaus und südliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09299561 G**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Herrenhaus




Fotonummer **F 09299561 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Gutspark mit zwei Teichen (Gartendenkmal)



Fotonummer **F 09299561 I**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Sachgesamtheit Hammerwerk Pöckelgut mit folgenden Einzeldenkmalen: Gutspark mit Wasserlauf (Gartendenkmal)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.