

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09299586

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Raschau-Markersbach

Anschrift Annaberger Straße 84a

Gem. * Fl.-stck. * Flur Markersbach * 42

Bauwerksname St. Barbara-Kirche und Kirchhof (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche mit Ausstattung, Kirchhofsmauer mit Pforte, eine Grabanlage und zwei Grabmale (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09305963); malerisch gelegene, von hohen Kirchhofsmauern umgebene Saalkirche mit reicher Ausstattung, baugeschichtlich, ortsbildprägend und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 15. Jh., Chor (Kirche)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CI/64/26
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CI/64/27
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CI/64/28
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CI/64/29
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09299586 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Kirchhofstor mit Torbäumen



Fotonummer F 09299586 D
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche und Kirchhofsmauer mit Pforte, Ansicht von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 E

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche, Detailansicht südlicher Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 F

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: südwestlicher Zugang mit Kichhofsmauer und Grabanlage Weber



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 G

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 H

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kichhofsmauer, nördlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 J

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kichhofsmauer, nordöstlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 K

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche, Apsis




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09299586 M

2015

Machold, Bärbel

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit St. Barbara-Kirche und Kirchhof: Kirche, Ansicht von Südösten



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

