

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 09299661
Kreis Görlitz
Gemeinde Görlitz, Stadt
Anschrift Konsulstraße 19
Gem. * Fl-stck. * Flur Görlitz * 993 * 55

Kurzcharakteristik

Reparaturwerkstatt mit Tiefgarage einschließlich Zufahrtsrampe; Werkstattbau in anspruchsvollem Neuklassizismus, als eine der ersten Tiefgaragen von herausragendem baugeschichtlicher, verkehrsgeschichtlicher und technikgeschichtlicher Bedeutung, singulär

Datierung 1925 (Autowerkstatt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

**Fotonummer****CXI/95/9**

Aufnahmejahr

2005


Fotograf

Kube, Ricarda

Beschreibung

Hofgebäude als Reparaturwerkstatt mit Nebenräumen und Tiefgarage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

