# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 09300183 |
| **Kreis** | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| **Gemeinde** | Müglitztal |
| **Anschrift** | Mühlbacher Straße - |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Mühlbach; Maxen * 76; 697/6 |
| **Bauwerksname** | Bergbaumonumente Maxen (Sachgesamtheit); Wohlfarthscher Bruch und Mühlbacher Bruch |

**Kurzcharakteristik**

**Sachgesamtheitsbestandteile** der Sachgesamtheit Bergbaumonumente Maxen, auf Mühlbacher Flur: Zwei Steinbrüche (siehe Sachgesamtheitsliste - Obj. 09223210, OT Maxen); technikgeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | 1840/1876 (Steinbruch) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**