Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09300282

Kreis Bautzen

Gemeinde Wachau

Anschrift Mühlstraße 16 (bei); 18 (bei); 20b (bei)

Gem. * Fl-stck. * Flur Leppersdorf * 212/24; 121/14; 121/4

Kurzcharakteristik
Straßenseitige Bruchstein-Stützmauer; baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 484 718**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Bruchstein-Stützmauer



Fotonummer **DF 484 721**
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Reinecke, Hans
Beschreibung Bruchstein-Stützmauer



Fotonummer **F 09300282 A**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßenseitige Bruchstein-Stützmauer




Fotonummer **F 09300282 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßenseitige Bruchstein-Stützmauer



Fotonummer **F 09300282 C**
Aufnahmejahr 2025
Fotograf Mägel, Regine
Beschreibung Straßenseitige Bruchstein-Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.