

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09301016  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Vierkirchen  
**Anschrift** Prachenau 43  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Melaune \* 121/26 \* 7

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; alles massiv, dominante authentische Anlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


### Denkmaltext

Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes, der wohl ab ca.1870 eine Vorgängerstelle massiv ersetzte; das Wohnstallhaus Feldstein- und Bruchsteinmauerwerk, zweigeschossig, Wandstärke 70-80 cm, Naturstein-Fenstergewände im Stallbereich, Stall dreischiffig mit böhmischem Kappengewölbe, Raumhöhe Wohnteil ca. 280cm, z.T. originale Wohnungstüren mit Beschlägen, Granittreppe, OG mit dem typischen Gang in der Längsmittelachse, gebeilter Dachstuhl doppelt stehend, Keller (über die Hälfte des Grundrisses einnehmend) mit Brunnen und Rauchkammer, Bruchstein/Ziegel-Gewölbe, außen profiliertes Traufgesims sowie Gurtgesims, Giebel mit Triple-Bogenfenstern, Tafel mit bez. 187...; Seitengebäude O (Remise mit Wohnung) : Granit-Bruchsteinmauerwerk, Satteldach (Pfettenkonstruktion); Scheune (N): Bruchsteinmauerwerk, oberes Drittel Ziegel, W-Giebel zu DDR-Zeiten aufgemauert, 3 große Tore mit Ziegel-Segmentbögen, Tafel "Wilhelm Grohmann 1894"; Pferdestall (W): Bruchstein, böhmisches Kappengewölbe; das Dorf dominierende, trotz früherer LPG-Nutzung authentische Anlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2013

**Datierung** um 1870 (Wohnstallhaus); bez. 1894 (Scheune)  
**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

