

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09301462
Kreis	Vogtlandkreis
Gemeinde	Bad Elster, Stadt
Anschrift	Badstraße 25
Gem. * Fl-stck. * Flur	Bad Elster * 432/2; 771
Bauwerksname	Park- und Kuranlagen Bad Elster (Sachgesamtheit); Kurhaus; Kursaal

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Park- und Kuranlagen Bad Elster **im Albertpark:** Kurhaus (auch Kursaal, Badstraße 25), zwei Pavillons östlich vor dem Kurhaus, Gartenskulptur der Hygeia westlich hinter dem Kurhaus, nördlich vom Albertpark am Forellenteich die Antonienhütte (Schutzhütte, hinter Prof.-Paul-Köhler-Straße 30) - (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09301460); ehemaliges Königliches Kurhaus ein repräsentatives Gebäude im Stil des Historismus, mit reich gegliederter Fassade, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung, Parkanlagen von überregionaler historischer und gartenkünstlerischer Bedeutung

Datierung 1888-1890 (Kurhaus); 1887 (Gartenplastik Hygeia); um 1905 (Antonienhütte); erneuert 1913 (Antonienhütte)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 437 196
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Kurhaus, Parkfront (von O)



Fotonummer DF 437 197
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Kurhaus, Seitenfront von der Parkstraße (von S)



Fotonummer DF 432 895
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Kurhaus, Parkseite (von SO)



Fotonummer DF 432 896
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Kurhaus, Parkseite (von SO)



Fotonummer DF 432 897
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Kurhaus, Fassadendetail mit Jahreszahl 1890 und Staatswappen



Fotonummer DF 432 898
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Kurhaus, Parkseite von NO mit Bibliothek



Fotonummer DF 432 899
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Kurhaus, Rückansicht von SW



Fotonummer DF 432 901
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Blick gegen N-Flügel des Kurhauses und Wettiner Hof (Bahnhofstraße 1, abgebrochen)



Fotonummer DF 437 198
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Skulptur HygieiaHultsch, Hermann, 1837-1905, Gerold, A (Arch.)Die Elster, ein krankes Weib tränkendMarmor



Fotonummer F 09301462 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hygieia nach Reinigung



Fotonummer DF 432 900
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Starke, Werner
Beschreibung Albertpark, Blick gegen Turm der Trinitatiskirche, rechts Kurhaus



Fotonummer DF 437 199
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Skulptur HygieiaHultsch, Hermann, 1837-1905, Gerold, A (Arch.)Die Elster, ein krankes Weib tränkendMarmor, Detail: Figurengruppe



Fotonummer DF 437 200
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Skulptur HygieiaHultsch, Hermann, 1837-1905, Gerold, A (Arch.)Die Elster, ein krankes Weib tränkendMarmor, Detail: Figurengruppe



Fotonummer F 09301462 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kurhaus (auch Kursaal)



Fotonummer F 09301462 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pavillon I am Kurhaus



Fotonummer F 09301462 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pavillon II am Kurhaus




Fotonummer F 09301462 E
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pavillon III am Kurhaus - Neubau KEIN DENKMAL



Fotonummer DF 437 202
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Pavillon östlich vor dem Kurhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

