

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09302190
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Frauenstraße 14
Gem. * Fl-stck. * Flur Altstadt I * 3250/2
Bauwerksname Köhlersches Haus

Kurzcharakteristik

Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente; wegen ihres Alters und ihrer gestalterischen Qualitäten baugeschichtlich und künstlerisch bedeutend

Datierung 1746-1747 (Fassadenteil)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CXXIV/2/1
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Erker



Fotonummer CXXIV/2/2
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Erker



Fotonummer CXXIV/2/3
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Erker



Fotonummer CXXIII/90/17
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Hauptportal



Fotonummer CXXIII/90/18
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Hauptportal



Fotonummer CXXIII/90/19
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente, Fragment am Hauptportal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/20

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/21

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/22

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/23

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/24

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/25

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/26

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/27

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/28

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/30

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/31

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/32

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/35

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/36

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXIII/90/37

2008
Müller, Michael
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente,
Fragment am Erker




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09302190 B

2015
Speckhals, Frank
Geborgene und wieder eingebaute Fassadenfragmente

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

