

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09302713
Kreis Görlitz
Gemeinde Görlitz, Stadt
Anschrift Sattigstraße 33
Gem. * Fl-stck. * Flur Görlitz * 1802/2 * 55

Kurzcharakteristik


Kindergarten; künstlerisch anspruchsvoll in traditioneller Haltung, eingeschossiger Putzbau über winkligem Grundriss, Satteldach, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1954 (Kindergarten)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	CXXIV/92/33
Aufnahmejahr	2009
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Kindergarten, Blick von der Sattigstraße



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

