

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09302856
Kreis	Leipzig, Stadt
Gemeinde	Leipzig, Stadt
Anschrift	Lützner Straße 84
Gem. * Fl-stck. * Flur	Lindenau * 215/1; 215/5
Bauwerksname	Kunstschmiede Moritz Theodor Rurack (ehem.); Glaserei Vettermann (ehem.)

Kurzcharakteristik

Zwei aneinandergebaute Fabrikgebäude, rückwärtig im Grundstück; ehemals zu Demmeringstraße 51 und 53 gehörig, Klinkerfassade, ehemals Glaserei (Demmeringstraße 53) und Kunstschmiede/Bauschlosserei (Demmeringstraße 51), ortsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1902-1903, Glaserei (Fabrik)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LX/97/10
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Werkstattgebäude im Hof, eisernes Vordach, Treppengeländer



Fotonummer LX/97/15
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Fabrikgebäude in offener Lage, rückwärtig im Grundstück



Fotonummer XXIV/53/7
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Schaal, Robert
Beschreibung Fabrikgebäude in offener Lage, rückwärtig im Grundstück



Fotonummer XXIV/53/4
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Firesch, Magdalena
Beschreibung Hofbebauung (Fabrikgebäude)



Fotonummer XXIV/53/5
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Firesch, Magdalena
Beschreibung Hofbebauung (Fabrikgebäude); Detail Toreinfahrt



Fotonummer XXIV/53/6
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Firesch, Magdalena
Beschreibung Hofbebauung (Fabrikgebäude); Detail Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LX/97/11

1997
Schaal, Robert
Werkstattgebäude im Hof, eisernes Vordach, Treppengeländer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LX/97/12

1997
Schaal, Robert
Werkstattgebäude im Hof, eisernes Vordach, Treppengeländer




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09302856 B

2022
Nitzsche, Mathis
Zwei aneinandergebaute Fabrikgebäude, rückwärtig im Grundstück

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

