

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Obj.-Dok.-Nr.</b>          | 09302886  |
| <b>Kreis</b>                  | Mittelsachsen                                       |
| <b>Gemeinde</b>               | Ostrau  |
| <b>Anschrift</b>              | - -   |
| <b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b> | Pulsnitz * 317a; 318; 319; 320a; 322; 323; 324; 325 |
| <b>Bauwerksname</b>           | Ehem. Kalkwerke Tännicht (Sachgesamtheit)           |

### Kurzcharakteristik

**Sachgesamtheit** ehemaliges Kalkwerk Tännicht, bestehend aus ehemaligem Kalkbruch, Brunnen, Resten von Gebäuden und anderen Bauwerken, Erdkeller, Rampen und Pingenfeld (alles Sachgesamtheitsteile); bautechnikgeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Kalkwerk Tännicht mit zugehörigen Anlagenteilen, wohl Mitte des 19. Jh., betrieben bis 1955. Ober- und unterirdischer Abbau von Dolomit, dazugehörige Wohn-? und Wirtschaftsgebäude (in Resten erhalten), vermutlich im Erdreich weitere Teile erhalten (Kalkofen?), Brunnen mit sorgfältig gemauertem Schacht, eindrucksvolles Pingenfeld, wodurch die Abbauräume sichtbar sind. Diese verbunden durch Gänge. Um Ostrau wurde intensiv der Kalkabbau auf Grund der natürlichen Ressourcen betrieben. Zahlreiche Relikte des Abbaus und der Verarbeitung finden sich noch. Dies sind wertvolle Zeugnisse dieser Baustoffindustrie. Der Ostrauer Kalk war von großer Bedeutung für die sächsische Baugeschichte. Der Denkmalwert ergibt sich damit aus der bautechnikgeschichtlich und regionalgeschichtlichen Bedeutung.

LfD/2011

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Datierung</b>         | Mitte 19. Jh. bis 1955 (Kalkwerk)   |
| <b>Ausweisungsstelle</b> | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Fotonummer</b> | <b>F 09302886 A</b>   |
| Aufnahmejahr      | 2009  |
| Fotograf          | Trajkovits, Thomas  |
| Beschreibung      | Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil) |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Fotonummer</b> | <b>F 09302886 B</b>   |
| Aufnahmejahr      | 2009  |
| Fotograf          | Trajkovits, Thomas  |
| Beschreibung      | Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil) |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Fotonummer</b> | <b>F 09302886 C</b>   |
| Aufnahmejahr      | 2009  |
| Fotograf          | Trajkovits, Thomas  |
| Beschreibung      | Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil) |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Fotonummer</b> | <b>F 09302886 D</b>   |
| Aufnahmejahr      | 2009  |
| Fotograf          | Trajkovits, Thomas  |
| Beschreibung      | Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Erdkeller (Sachgesamtheitsteil) |



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 E**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 F**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 G**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 H**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Mauerrest  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 I**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 J**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 K**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht  
(Sachgesamtheitsteil)




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 L**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pinge  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 M**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld  
(Sachgesamtheitsteil)




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 N**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 O**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 P**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 Q**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, ehem. Kalkbruch  
(Sachgesamtheitsteil)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09302886 R**  
2009  
Trajkovits, Thomas  
Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Rampe zum ehem.  
Kalkbruch (Sachgesamtheitsteil)

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

