Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09302886

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Ostrau

Anschrift - -

Gem. * Fl-stck. * Flur Pulsnitz * 317a; 318; 319; 320a; 322; 323; 324; 325

Bauwerksname Ehem. Kalkwerke Tännicht (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit ehemaliges Kalkwerk Tännicht, bestehend aus ehemaligem Kalkbruch, Brunnen, Resten von Gebäuden und anderen Bauwerken, Erdkeller, Rampen und Pingenfeld (alles Sachgesamtheitsteile); bautechnikgeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Kalkwerk Tännicht mit zugehörigen Anlagenteilen, wohl Mitte des 19. Jh., betrieben bis 1955. Ober- und unterirdischer Abbau von Dolomit, dazugehörige Wohn-? und Wirtschaftsgebäude (in Resten erhalten), vermutlich im Erdreich weitere Teile erhalten (Kalkofen?), Brunnen mit sorgfältig gemauertem Schacht, eindrucksvolles Pingefeld, wodurch die Abbauräume sichtbar sind. Diese verbunden durch Gänge. Um Ostrau wurde intensiv der Kalkabbau auf Grund der natürlichen Ressourcen betrieben. Zahlreiche Relikte des Abbaus und der Verarbeitung finden sich noch. Dies sind wertvolle Zeugnisse dieser Baustoffindustrie. Der Ostrauer Kalk war von großer Bedeutung für die sächsische Baugeschichte. Der Denkmalwert ergibt sich damit aus der bautechnikgeschichtlich und regionalgeschichtlichen Bedeutung.


LfD/2011

Datierung Mitte 19. Jh. bis 1955 (Kalkwerk)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09302886 A**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 B**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 C**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 D**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Erdkeller (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 E**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 F**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 G**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Gebäuderest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 H**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Mauerrest (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 I**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 J**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 K**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Brunnenschacht (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 L**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pinge (Sachgesamtheitsteil)




Fotonummer **F 09302886 M**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 N**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 O**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 P**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Pingenfeld (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 Q**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, ehem. Kalkbruch (Sachgesamtheitsteil)



Fotonummer **F 09302886 R**
Aufnahmejahr 2009
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Sachgesamtheit ehem. Kalkwerk Tännicht, Rampe zum ehem. Kalkbruch (Sachgesamtheitsteil)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.