

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09303151  
**Kreis** Chemnitz, Stadt  
**Gemeinde** Chemnitz, Stadt  
**Anschrift** Krügerstraße 10  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Hilbersdorf \* 322p

### Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung, mit Vorgarten; baugeschichtlich von Bedeutung, im Reformstil der Zeit um 1910, neobarocke Anklänge, in gutem Originalzustand, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1913 (Mietshaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **F 09303151 A**  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Untere Denkmalschutzbehörde  
**Beschreibung** Mietshaus in geschlossener Bebauung



**Fotonummer** **F 09303151 B**  
**Aufnahmejahr** 2009  
**Fotograf** Untere Denkmalschutzbehörde  
**Beschreibung** Mietshaus, Hauseingangstür

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

