

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09303152  
**Kreis** Chemnitz, Stadt  
**Gemeinde** Chemnitz, Stadt  
**Anschrift** Krügerstraße 12  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Hilbersdorf \* 322q

### Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung, mit Vorgarten; baugeschichtlich von Bedeutung, im Reformstil der Zeit um 1910, in gutem Originalzustand, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1914 (Mietshaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




<b>Fotonummer</b>	<b>F 09303152 A</b>
Aufnahmejahr	2009
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Mietshaus in geschlossener Bebauung



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09303152 B</b>
Aufnahmejahr	2009
Fotograf	Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung	Mietshaus, Hauseingangstür

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

