

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09303161  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Göda  
**Anschrift** Mühlweg 12  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Göda \* 13/1

### Kurzcharakteristik

Stützmauer als Grundstückseinfassung mit Brunnenstube und Erdkeller; baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung


**Datierung** 19. Jh. (Stützmauer)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09303161 A</b>
Aufnahmejahr	2010
Fotograf	
Beschreibung	Erdkeller und straßenbegleitende Bruchsteinmauer

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

