

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09303448

Kreis Görlitz

Gemeinde Löbau, Stadt

Anschrift Nicolaistraße 12

Gem. * Fl-stck. * Flur Löbau * 53

Zusätzl.-Anschrift Nicolaiplatz 6

Zusätzl.-Anschrift Nicolaiplatz 7

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempe, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer 20 E 1506
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer 20 E 1505
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09303448
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Löbau, Stadt
Anschrift	Nicolaipatz 6
Gem. * Fl-stck. * Flur	
Zusätzl.-Anschrift	Nicolaipatz 6
Zusätzl.-Anschrift	Nicolaipatz 7

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempe, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer 20 E 1506
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer 20 E 1505
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr. 09303448

Kreis Görlitz

Gemeinde Löbau, Stadt

Anschrift Nicolaiplatz 7

Gem. * Fl-stck. * Flur

Zusätzl.-Anschrift Nicolaiplatz 6

Zusätzl.-Anschrift Nicolaiplatz 7

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempel, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer 20 E 1506
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer 20 E 1505
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

