Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09303448
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Löbau, Stadt
Anschrift	Nicolaistraße 12
Gem. * Fl-stck. * Flur	Löbau * 53
Zusätzl.-Anschrift	*Nicolaiplatz 6*
Zusätzl.-Anschrift	*Nicolaiplatz 7*

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempel, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung	um 1880 (Wohnhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**20 E 1506**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus



Fotonummer	**20 E 1505**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	09303448
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Löbau, Stadt
Anschrift	Nicolaiplatz 6
Gem. * Fl-stck. * Flur	
Zusätzl.-Anschrift	*Nicolaiplatz 6*
Zusätzl.-Anschrift	*Nicolaiplatz 7*

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempel, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**20 E 1506**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus



Fotonummer	**20 E 1505**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr. 09303448

Kreis Görlitz

Gemeinde Löbau, Stadt

Anschrift Nicolaiplatz 7

Gem. * Fl-stck. * Flur

Zusätzl.-Anschrift *Nicolaiplatz 6*

Zusätzl.-Anschrift *Nicolaiplatz 7*

Kurzcharakteristik

Zwei Wohnhäuser; vorn Eckhaus zur Nicolaistraße, Gesimse in Sohlbankhöhe der Fenster, flaches Dach mit Drempel, weiterer Baukörper östlich angebaut, schlichte Architekturgliederung mit Fensterbedachungen, baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**20 E 1506**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus



Fotonummer	**20 E 1505**
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Rosner, Ulrich
Beschreibung	Wohnhaus in Ecklage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.