

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09303698
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Großröhrsdorf, Stadt
Anschrift	Radeberger Straße 18a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Großröhrsdorf * 364/6; 364/5; 364/7; 364/8; 364f; 364g
Bauwerksname	Lehngut Großröhrsdorf

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnstallhaus (Nr. 18a), Einfriedungsmauer, drei Torpfeiler und Stützmauern der Einfriedung sowie Eiskeller und westliche terrassierte Fläche des ehemaligen Nutzgartens/Obstbaumwiese der Hofanlage des ehemaligen Lehngutes; baugeschichtliche, ortsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das Lehngut Großröhrsdorf befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Kirche mit Kirchhof und dem sogenannten „Inneren Friedhof“. Von dem ehemals stattlichen Gebäudeensemble des Lehngutes ist heute nur noch das westliche Wohnstallhaus erhalten. Das Areal wird sowohl von der Radeberger, als auch von der Bahnhofstraße erschlossen. An der Radeberger Straße sind Reste einer Toranlage (Pfeiler aus verputztem Mauerwerk mit Kugelaufsatz) erhalten. Die Einfriedung an der Radeberger Straße besteht aus Stützmauern (Granitmauerwerk mit Sandsteinabdeckplatten und Resten eines aufgesetzten Metallgeländers). Direkt an der Zufahrt ist die Stützmauer im Bogen gezogen und schließt mit einer aufgesetzten Mauer zum Torpfeiler hin ab. Hier befindet sich eine sog. Neugierde. Im Westbereich des Lehngutes ist das Gelände terrassiert. Wenige Obstbäume weisen auf einen Nutzgarten hin. Ein sich hier befindender Eiskeller wird von der Lichtenberger Straße aus erschlossen. An der Nordgrenze des Gutes steht eine ca. 40 m lange Einfriedungsmauer aus Bruchsteinmauerwerk. An ihr befindet sich auf dem Grundstück eine kleine Anhöhe mit einem Lindenpaar. Eine weitere Linde befindet sich an der Ostgrenze. Die unverbauten Gartenflächen sind aufgrund des Zusammenhangs mit dem westlichen Wohnstallhaus von ortsgeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2014/2021

Datierung nach 1887 (Gut); 1925 (Toreinfahrt); 19. Jh. (Nr. 18a); 15. Jh. (Eiskeller)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09303698 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hofanlage des ehemaligen Lehngutes; drei Pfeiler der Toreinfahrt; Wirtschaftsgebäude kein Denkmal, Streichung 2017



Fotonummer **F 09303698 D**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hofanlage des ehem. Lehngutes, ehem. Scheune kein Denkmal



Fotonummer **F 09303698 G**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hofansicht; drei Einfriedungspfeiler



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXIV/22/25

1994

Rudelgast

Drei Pfeiler der Toreinfahrt und Wohn- und Wirtschaftsgebäude
(kein Denkmal)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


XXXIV/22/26

1994

Rudelgast

Wohnstallhaus, Wohn- und Wirtschaftsgebäude (kein Denkmal)
und Hofeinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

